

Link do produktu: <https://nielegalny.com/buffer-hydrauliczny-hk-mr762-kynshot-p-4209.html>

Buffer hydrauliczny HK MR762 Kynshot



Cena	860,00 zł
Numer katalogowy	0005775
Kod EAN	0005775

Opis produktu

KynSHOT RB5030 — Recoil Buffer do H&K MR308 / MR762

Krótki opis

Hydrauliczny system tłumienia odrzutu zaprojektowany specjalnie pod platformę H&K MR308 / MR762. RB5030 jest zamiennikiem typu „drop-in” dla standardowych buforów stosowanych w tej rodzinie karabinów — redukuje odczuwalny odrzut, ogranicza odbicie zamka i przyspiesza ponowne namierzenie celu.

Najważniejsze cechy

- zamiennik typu **drop-in** — pasuje zamiast standardowego bufora w MR308/MR762
- hydrauliczna, opatentowana technologia tłumienia impulsu zamka
- redukcja odczuwalnego odrzutu **~30%** (dane testowe)
- zmniejsza prędkość i odskok zamka (mniejsze bolt-bounce)
- ogranicza podrzut lufy i drgania optyki — szybsze ponowne namierzenie celu
- konstrukcja z wysokowytrzymałej stali 17-4; elementy uszczelnione i napełnione płynem klasy Mil-Spec
- odporny na korozję; przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur
- produkcja: **Made in USA**
- dopuszczony do użycia w konstrukcjach pełnoautomat. (zgodnie z zaleceniami producenta)

Korzyści użytkowe

- lepsza kontrola strzału i mniejsze „odrywanie” wzroku od celownika
- zwiększona niezawodność mechanizmu prowadzenia zamka
- mniejsze zużycie elementów ruchomych — dłuższa żywotność broni
- redukcja drgań optyki i ruchu siatki celowniczej (mniejsze przesunięcie reticle)

Dane techniczne

- **Waga:** 8,3 oz (≈ 235 g)

-
- **Długość całkowita:** 3,92" (≈ 9,96 cm)
 - **Średnica bufora:** 0,965" (≈ 2,45 cm)
 - **Materiały:** pełna konstrukcja ze stali 17-4 SST; uszczelki i płyny Mil-Spec
 - **Zakres pracy temperaturowej:** od -30 °F do +150 °F (≈ -34 °C do +65 °C)
 - **Przeznaczenie:** H&K MR308 / MR762 (kompatybilność tylko z tymi modelami)
 - **Uwagi kompatybilności: nie stosować** w PCC, AR-15 ani innych platformach AR10

Montaż i użytkowanie

- montaż: prosty montaż typu drop-in — wymiana istniejącego bufora bez modyfikacji broni (przed montażem sprawdzić instrukcję producenta broni i bufora)
- niezbędne sprawdzenia po montażu: poprawność osadzenia, brak wycieków, funkcjonowanie zamka przy różnych typach amunicji
- zalecane testy: krótkie serie kontrolne na bezpiecznym stanowisku w celu weryfikacji pracy układu

Ostrzeżenia / ograniczenia

- produkt **dedykowany wyłącznie** do H&K MR308 / MR762 — użycie w innych konstrukcjach może prowadzić do uszkodzeń lub nieprawidłowej pracy broni
 - nie montować w PCC, AR-15, AR10 innych producentów ani w układach, do których producent bufora nie dopuszcza produktu
 - stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem obiektu strzelniczego; w przypadku wątpliwości skonsultować montaż z wykwalifikowanym rusznikarzem
-